

P1

Dimensionarea puterii transformatoarelor
folosind metoda coefficientelor de cerere

Aceasta are în vedere faptul că din puterea electrică instalată numai o parte este cerută, pt că nu toate echipamentele funcționează simultan, iar cele care funcționează nu îndeplinește sarcină nominală permanent.

Determin. puterii transf. preselecive parangero mai multor etape cum ar fi:

E1 Se determin. puterea cerută de fiecare echipament în parte corectă folosindu-se rel.

$$P_c = k_c \cdot P_{if} [\text{kW}] \quad \text{unde } k_c - \text{cof de cerere}$$

căză P_{if} - puterea instalată în fază

k_c - se da tabelană din [1] tabelul 4.2 / pag 77

E2 Se determin. puterea reactivă cerută:

$$Q_c = P_c \cdot \cos \varphi_c \quad \text{unde } \cos \varphi_c - \text{cof de receptoare/echipam.}$$

Cui cos φc al grupării de receptoare/echipam.: tab 4.2/77

E3 Se determin. puterea aparentă cerută de consum:

$$S_c = \sqrt{(\sum_i P_{ci})^2 + (\sum_i Q_{ci})^2} [\text{kVA}]$$

E4 Cunoscând puterea cerută, se calculează puterea necesară a poalei și instalată în post de transf.

$$S_{Tm} = \frac{S_c}{\beta_{opt}} \quad [\text{kVA}]$$

$$\beta_{opt} = 0,7 \div 0,75$$

coef. de încercare optimă al transf.

E5 Se alege cel puternică variantă de echipare
a post de transf. aîn tbl 6.4. pag 139 [1]

$$P_{S_m \text{ales}} \geq S_{T_M}$$

$$V_1 : 1 \times 2 \text{ kVA}$$

$$V_2 : 2 \times 3 \text{ kVA}$$

E6 Pf fiecare varianta aleasă se determină pierderile de putere în transf:

$$\Delta P_{Vi} = m \cdot \Delta P_{0i} + \beta^2 \cdot \frac{1}{m} \Delta P_{scrVi} + m \Delta P_{ventVi}$$

unde v_i - varianta de echipare a postului
 m - nr de transf în paralel [1 sau 2].

$$\beta - coef = \frac{S_0}{\sum S_{m \text{ales}}}$$

E7 Se alege varianta de echipare care are pierderile minime. \rightarrow se face vîzualizarea pe transf. cîntărind tabel

P2 Dimensiunile secțiunii conductoarelor pe baza criteriului "acoloșorii" maxime admise

Metodologia de alegere a secțiunii conductorelor pe baza acestui criteriu tehnic impune mai multe etape și anume:

E1 Alegem locul de montaj, natura medieului de lucru, natura receptorului, temp med. ambiental, tens retiei, tipul conductorului, aliaj de fier și al rezistenței; economie sau nu; înmat sau nu.

E2 Se calculează curentul cerut ca trebuie să parcurgă conduct. pt oarec. consumul din areal

$$I_c = \frac{P_c}{\sqrt{3} \cdot U_n \cdot \gamma \cos \varphi} \quad [A] \quad - \text{pt receptor trifazat}$$

$$I_c = \frac{P_c}{U_n \cdot \gamma \cos \varphi} \quad [A] \quad - \text{pt receptor monofazat sau element}$$

$$I_c = \sum I_{ci} \quad [A] \quad - \text{pt coloane}$$

I_{ci} - curentul deschis de coloană

E3 Din cataloge [1] fol 5.3 ÷ 5.5 / pag 106 sau [2] se alege un coloană având

$$S[\text{mm}^2] \rightarrow I_{adm} \geq I_c$$

E4 Se calculează vitezarea lui I_c fără cont de cost de muncă și temp (km și kg)

$$\Rightarrow I_{\text{imp}} = k_m \cdot k_a \cdot I_{\text{adm}}$$

[E5]

Se verifica că

$$\frac{I_{max}}{I_{min}} \geq I_c$$

DA \downarrow NU

\rightarrow se alege secțiunea
imediat ce urmează și
se trece de la [E3]

[E6]

secție este bună și se alege corespunzător

[E6']

poate fi

$$\frac{I_{max}}{I_{min}} \geq I_c \Rightarrow [E6]$$

Sectiunile aleasă se va verifica din punct de vedere al codurii admise de lege.

P3

Căderea cît de scurtă în urmă

Metoda mităilor obsolete

se utilizează mai ales în rețelele electrice doar ca fauză și căderea cît de sc.

Valoarea obținută se folosește atât la verificarea stabilității termice și dinamice a echip. de comisărie cît și la cele în rețele echip. de protecție împotriva regimului de defect sau surmului.

Curentii de sc. și cele din fct de tipul sc. din rețelele cu neutru legat direct la pământ utilizând relațiile:

$$\text{trifaz } I_{ki}^{(3)} = \frac{x U_{nki}}{\sqrt{3} Z_{ki}}$$

$$\text{bifaz } I_{ki}^{(2)} = \frac{x U_{nki}}{2 Z_{ki}}$$

$$\text{monofaz } I_{ki}^{(1)} = \frac{x U_{nki}}{\sqrt{3}(Z_{ki} + Z_0)}$$

cunde i = pct de sc.

x = coef de tens.

faz = fază comună

Z_{ki} = pct de sc.

Z_0 = impedanță echiv. poză a pct de sc.

$$Z_k = \sqrt{(\sum R_k)^2 + (\sum X_k)^2} - \text{sursă } \xrightarrow{\text{pot sc}}$$

Z_0 = impedanță echivalentă de succesiune zdro

- se poate considera cu impedanță priză de pământ sau/si o conduct. de mul.

Se mai poate calcula $i_{f,sc} = \sqrt{2} \frac{k_{f,sc}}{Z_{f,sc}} \cdot I_{rep,perme}$

Alegere si verificare echipamentele de comutatie si protectie de grosă tensiune.

E1 Alegere si verificare segeanțelor fără

Curenti numind ai fărăibilelor se aleg astazi mai reduse posibil oî să nu intrempătă fără măslatul lor suprasarcinii de durată.

La motoarele electrice sig. fus se aleg astfel

$$\bullet \text{se calc } I_{PM} = k_p \cdot I_{MP}$$

k_p coef de permis $(5 \div 2)$ M curat se
1,6 \div 2 M rotat băut

I_{MP} - cat numind
al motorului

$$\bullet I_{fc} = \frac{I_{PM}}{c_s}$$

c_s - coef de segeantă

$$c_s = \begin{cases} 1,6 \div 2 & \text{permise gre} \\ 2,5 & \text{permise usor} \end{cases}$$

$$t_p \geq 6s$$

La coloanele electrice $I_{fc} \leq 3 I_{odm}$

la iluminat: $I_{fc} = (0,6 \div 1) I_{el}$

la baterii de condensatori $I_{fc} = (1,3 \div 1,8) I_{ord}$

Verificarea se face așa că $k_{seu} \geq 1,5$ coef de securitate

$$k_{seu} = \frac{I_{sc \min}}{I_{MP}}$$

$$\bullet I_{Kup} \geq i_{k_{seu}}$$

E2 Intreruptoare Autonome

Se alege pt rețeaua normală de fct

$U_n \geq U_{ax}^{max}$	serv
$I_n \geq I_{soc}$	max

Se verifică pt rețeaua de secundară

$I_{rd} \geq I_k$	nu pere desch
$I_{ri} \geq i_{k,soc}$	nu pere inclusiv
$I_{rf} \geq I_k$	limite termică
$I_{rd} \geq i_{k,soc}$	limite de demandă

Anexa 6.2 / pag 302 [1]

E3 Plăgăduirea și verificarea contactelor lor

Se face pt conditiiile electrice din locul în care se montează având în vedere următoarele:

Plăgăduire	$U_n \geq U_{soc}$	verificare	$I_{rd} \geq I_{soc}$
	$I_n \geq I_{soc}$	max	max

Anexa 6.3. pag 307 [1]

E4 Plăgăduirea releelor termice

Se calculează curențul care trebuie replet la releele termice $I_{nt} = (1,05 \div 1,2) \cdot I_{soc}$

Se alege I_s astfel încât $I_{nt} = (0,67 \div 1) I_s \cdot k_f$

k_f - coef. creștere tab 10.1/294 [1]

Pag 311 [1]

Dimensiunile bateriei de condensatoare

Poterea reactivă a BC se determină cu relația:

$$Q_c = P_c (\operatorname{tg} \varphi_1 - \operatorname{tg} \varphi_2)$$

unde $P_c = \sum_i P_{ci}$ - puterea activă a consumatorului

necompensată

$$\operatorname{tg} \varphi_1 = \sqrt{\frac{1}{\cos^2 \varphi_{med}}} - 1 \quad \text{unde } \cos \varphi_{med} = \frac{\sum P_{if} \cos \varphi_i}{\sum P_{if}}$$

P_{if} - puterea instalată a unui consumator

$\varphi_2 \rightarrow$ corespunzător puterii neutrale

Nominalul de condensator

$$m = \frac{Q_c}{Q_{nc}}$$

Q_{nc} - puterea nominală a condensatorului unitar

Tabelul 12.1
pag 321 [1]

Alegem să verificăm echivalența electrică
de înaltă tensiune

E1 Alegem să verif. cutivărtoarelor

Pe baza conditiei suprafetei securuii electrice se
alege cutivătorul în funcție de parametrii menținute
la locul de montaj:

$$\left. \begin{array}{l} U_n \geq U_{max\ ser} \\ I_n \geq I_{ser\ max} \end{array} \right\}$$

$$I_{pf}\sqrt{t_f} \geq I_k \sqrt{(n+u) \cdot t_f}$$

$$I_{ld} \geq i_{k\ soc}$$

$$S_{nI} \geq S_{ki}$$

S_{ki} - putere de scagere
retelei în i

Să se verifice
velociile de se rezultate
din calcul

Verificare

t_f - timpul total

t_f - timp de făc

S_{nI} - capacitatea/puterea
de rupere a cutivării

E2 Alegem să verif. separatoarelor

Să aleg să se verifice pe baza criteriilor
enumerate mai jos

$$\left. \begin{array}{l} U_n \geq U_{max\ ser} \\ I_n \geq I_{ser\ max} \end{array} \right\}$$

$$\left. \begin{array}{l} I_{pf}\sqrt{t_f} \geq I_k \cdot \sqrt{n+u} \cdot t_f \\ I_{ld} \geq i_{k\ soc} \end{array} \right\}$$

La comunitate echivalență se
verifică și capacitatea de rupere

$$\left. \begin{array}{l} I_{nd} \geq I_{ser\ max} \\ S_{nI} \geq i_{soc} \end{array} \right\}$$

E3 Alegere și verificare transf. de curent

Transf de crt TC se montează în serie pe circuitul primar și din cauză normal de fct negativ.

Criterii generale de alegere

$$\left\{ \begin{array}{l} U_{1M} \geq U_{max\ serv} \\ I_{1M} \geq I_{soc\ max} \\ I_{2m} = S(1) A \end{array} \right. \rightarrow \begin{array}{l} I_{2m} - este de fct de \\ nivelul de tensiune al TC \end{array}$$

Verificare pasajire

$$\left\{ \begin{array}{l} k_f \cdot I_{1k} \cdot \sqrt{f_f} \geq I_k \sqrt{u+u} \\ k_d \cdot I_{1M} \geq i_{ki\ soc} \\ 0,25 S_{2u} \leq S_2 \leq S_{2m} \end{array} \right. \quad \begin{array}{l} k_f \\ k_d \\ k_L \end{array}$$

k_f = coef termic dot de cotelaj

k_d = coef dinamic $\rightarrow 12,5 \cdot k_f$

S_2 - sarcina din secundarul transf, pe 0°
anumită după sunet

S_{2u} - puterea secundară nominală pe 0°
anumită după sunet

E4 Alegere și verificare transf de tensiune

În fct în condiții apropiate mersului în gol,
curentul de magnetizare fiind compensat cu cel de sarcină

Alegere

$$\left\{ \begin{array}{l} U_{1M} \geq U_{rest} \\ U_{2u} = 100V sau \\ 100/f_3 \end{array} \right.$$

$$S \leq S_{2u}$$